

MP0057

Cat.7 Feldmontage Kabelstecker

► Verpackungsinhalt

Cat.7 Kabelsteckerset x1
Bedienungsanleitung x1



► Sicherheitshinweise

Beginnen Sie nicht mit der **Installation**, bevor Sie die Anweisungen und Warnungen in dieser **Anleitung** gelesen und verstanden haben.

Legen Sie das Gerät nicht in direktes **Sonnenlicht** oder an Orte mit hohen Temperaturen. Dies würde das Gerät beschädigen oder seine durchschnittliche Lebensdauer verkürzen.

Stellen Sie es nicht in der Nähe von **Wärmequellen** wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.

Setzen Sie das Gerät nicht Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.

Stellen Sie es nicht im Bad oder in der Küche in der Nähe eines Waschbeckens auf. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser.

Dieses Produkt **sollte** nur von jemandem **installiert** werden, der über gute mechanische Fähigkeiten verfügt, grundlegende Bauverfahren hat und diese **Anleitung** **vollständig** versteht.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten **Mal** verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen.

Diese **Anleitung** wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Achtung: Überschreiten Sie die maximal gelistete Gewichtskapazität nicht. Andernfalls kann es zu ernsthaften Verletzungen und Sachschäden kommen!


Hinweis: Lesen Sie die gesamte **Anleitung**, bevor Sie mit **Installation** und **Montage** beginnen.

▲ Lieferumfang

Wichtig:


Stellen Sie vor der **Installation** sicher, dass Sie **alle** Teile entsprechend dem Lieferumfang erhalten haben. Falls etwas fehlen oder defekt sein sollte, wenden Sie sich zum Austausch bitte an Ihren örtlichen Händler.

1




Ziehen Sie den Kabelmantel mit einem Werkzeug etwa 2 cm ab.

2




Stecken Sie das Kabel in die IDC-Klemme T568.

3




Schneiden Sie die zusätzlichen Drähte ab.

4



IDC in die Leiterplatte einsetzen.

5



Drücken Sie beide Seiten des Metallgehäuses nach unten, bis der Draht in den IDC-Stift einrastet.

6



Das fertige Produkt.

MP0057

Cat.7 Field Assembly Cable Connector

► **Package Contents**

- Cat.7 Cable Connector set x1
- User Manual x1



► **Safety Instructions**

Do not begin the installation before you have read and understood the instructions and warnings contained in this installation.

Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or shorten its average lifespan.

Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.

Don't expose the device to water, moisture or high humidity.

Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.

This product should only be installed by someone of good mechanical ability, with basic building experiences and fully understanding of this manual.

Congratulations on the Purchase of MP0057!

Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may result.

Elaborated to the best of our knowledge and with utmost diligence we reserve the right of error and technical modifications.


CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

Note: Read the entire instruction manual before you start installation and assembly.


▲ **Package Contents**

IMPORTANT:


Ensure that you have received all parts according to the package contents prior to installing. If there is any parts missing or faulty, please contact with your local distributor for a replacement.




Take of the cable jacket by tool about 2 cm.




Put cable into IDC according terminal T568.




Cut away the extra wires.



To insert IDC into PCB.



Press down both side metal housing until the wire into the IDC pin chase.



The finished product.

MP0057

Conector de cable de montaje de campo Cat.7

►Contenidos Del Paquete

Juego de conectores de cable Cat.7 x1
Manual de usuario x1



►Instrucciones de seguridad

No comience la instalación antes de haber leído y comprendido las instrucciones y advertencias contenidas en esta instalación.
No coloque el dispositivo a la luz directa del sol o en lugares con alta temperatura. Esto dañará el dispositivo o acortará su vida útil.
No lo coloque cerca de fuentes de calor como radiadores u otros dispositivos que produzcan calor.
No expongas el aparato al agua, a la humedad o a una humedad elevada.
No lo coloques en el baño o en la cocina cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con el agua.
Este producto sólo debe ser instalado por alguien con buena capacidad mecánica, con experiencia básica en la construcción y que comprenda plenamente este manual.

Felicitaciones a la compra de LogiLink MP0057!

Por favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede ser el resultado.


PRECAUCIÓN: NO EXCEDA LISTA DE PESO CAPACIDAD. GRAVES LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD PUEDE OCURRIR!

Nota: Lea el manual de instrucciones antes de iniciar la instalación y montaje.


▲ Contenido del paquete

Importante:


Asegúrese de que ha recibido todas las piezas de acuerdo con el contenido del paquete antes de instalar. Si hay alguna pieza que falta o defectuosa, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener un reemplazo.




Retire la cubierta del cable con la herramienta unos 2 cm.




Coloque el cable en el terminal IDC T568.




Cortar los cables sobrantes.



Insertar el IDC en el PCB.



Presione hacia abajo ambos lados de la carcasa metálica hasta que el cable entre en la ranura de la clavija del IDC.



El producto terminado.

MP0057

Złącze kablowe Cat.7 do montażu w terenie

► Zawartość opakowania

Zestaw złączy kablowych Cat.7 – 1 szt.
Instrukcja użytkownika – 1 szt.



► Instrukcje z zakresu bezpieczeństwa

Nie przystępuj do instalacji przed przeczytaniem i zrozumieniem instrukcji i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instalacji.

Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w miejscach o wysokiej temperaturze. Spowoduje to uszkodzenie urządzenia lub skrócenie jego średniej żywotności.

Nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.

Nie narażaj urządzenia na działanie wody, wilgoci lub wysokiej wilgotności.

Nie umieszczaj go w łazience ani w kuchni w pobliżu zlewu. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą. Ten produkt powinien być instalowany wyłącznie przez osoby o dobrych umiejętnościach mechanicznych, posiadające podstawowe doświadczenie budowlane i w pełni rozumiejące niniejszą instrukcję.

Gratulujemy zakupu urządzenia MP0057!

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieświadome użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

UWAGA: NIE PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ DOPUSZCZALNEJ MASY. W PRZECIWNYM WYPADKU MOŻE DOJŚĆ DO URAZU LUB USZKODZENIA WŁASNOŚCI!


UWAGA: Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

▲ Zawartość opakowania

WAŻNE:


Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy zgodnie z opisem. Gdyby w opakowaniu brakowało elementu lub gdyby znajdował się tam element uszkodzony, należy zgłosić się do dystrybutora.

1




Zdejmij osłonę kabla za pomocą narzędzia na odległość ok. 2 cm.

2




Włóż kabel do złącza IDC zgodnie z normą T568.

3




Odetnij dodatkowe żyły.

4




Włożyć IDC do płytki drukowanej.

5



Naciśnij w dół obie strony metalowej obudowy, aż przewód znajdzie się w gnieździe na styki IDC.

6



Gotowy produkt.