





DE Ziehen Sie den Kabelmantel mit einem Werkzeug etwa 2 cm weit ab.

EN Take off the cable jacket by tool for about 2 cm.

ES Quite la cubierta del cable con la herramienta unos 2 cm.

PL Zdejmij osłonę kabla za pomocą narzędzia na głębokość około 2 cm.




DE Stecken Sie das Kabel in die IDC-Klemme T568.

EN Put cable into IDC according terminal T568.

ES Coloque el cable en el terminal IDC T568.

PL Włóż kabel do złącza IDC zgodnie z normą T568.




DE Schneiden Sie die zusätzlichen Drähte ab.

EN Cut away the extra wires.

ES Cortar los cables sobrantes.

PL Odetnij dodatkowe żyły.




DE IDC in die Leiterplatte einsetzen.

EN To insert IDC into PCB.

ES Insertar el IDC en el PCB.

PL Włożyć IDC do płytki drukowanej.




DE Drücken Sie beide Seiten des Metallgehäuses nach unten, bis der Draht in den IDC-Stift einrastet.

EN Press down both side metal housing until the wire into the IDC pin chase.

ES Presione hacia abajo ambos lados de la carcasa metálica hasta que el cable entre en la ranura de la clavija del IDC.

PL Naciśnij w dół obie strony metalowej obudowy, aż przewód znajdzie się w gnieździe na styki IDC.



DE Das fertige Produkt.

EN The finished product.

ES El producto terminado.

PL Gotowy produkt.